

PASSEJADA CUIDEM BCN - EL GUINARDÓ	
ASSISTÈNCIA: 5 persones (1 dona)	BARRI: El Guinardó DISTRICTE: Horta-Guinardó
DATA I HORARI: 07/06/2022 de 13:00 h a 14:30 h	

ZONA:	COMENTARIS:
Carrer Maspons i Labrús	Acumulació habitual de voluminosos fora d'horari de recollida F.1
Carrer Vinyals	Revisar la senyalització i la visibilitat de vehicles amb els veïns que passen per evitar ensurts i accidents
Carrer Génova, 15-17	Voreres en mal estat pels voltants dels escocells.
Carrer Gènova (sense foto, incidència reiterada)	Les llums instal·lades, amb un sistema de cables penjants, és del tot ineficaç i fins i tot podria ser perillós pels vianants; algunes d'elles fa molt de temps que no funcionen i d'altres han desaparegut amb el pas dels anys. Ara mateix, a la nit, les escales es troben gairebé a les fosques
Carrer La Bisbal, 38	Cablejat a les façanes (telefonía). Incidència a tot el barri F.2
Tot el barri	Manca de neteja i manteniment de les escales i ascensors
Tot el barri	Cablejat de telefonía penjant de les façanes.
Carrer de la Mare de Déu de Montserrat amb plaça Nen de la Rutlla	Contenidors saturats habitualment. Queixa reiterada del veïnat. Papereres amb brossa que vola pel vent F.3
Carrer del Telègraf	Zona d'escales bruta, manca escombrar més i baldejar. A més cal manteniment, s'espatllen sovint F4, F.5
Tot el carrer Mare de Déu de Montserrat fins Pg Maragall	Incrementar il·luminació, s'han reportat robatoris i els fanals del tram no il·luminen bé les voreres
Tot el barri	Pintades, sobretot a caixes de llums, fanals, semàfors... F.7

ZONA:	COMENTARIS:
Mare de Déu de Montserrat, 117	Cabina de telèfon trencada, pintada, bruta F.6
Carrer Amílcar, 186	Paviment en mal estat F.9, F.10 Escocells en mal estat F.8
Plaça Catalana	Paviment en mal estat F.13 Escocells buits F.11 Pintades a la font F.12
Carrer Amílcar, 209 (incidència de tot el carrer)	Passos de vianants poc accessibles: la rampa està a un cantó del pas de zebra F.14
Carrer Amílcar, 199	Escocell buit F.15
Carrer Amílcar 156	Paviment en mal estat i voreres estretes F.16 Els pals elèctrics disminueixen l'accessibilitat F.17
Carrer Ercilla	Voreres estretes Els pals elèctrics disminueixen l'accessibilitat. És necessari millorar-ne l'accessibilitat, ja que en aquest carrer hi ha un centre ocupacional per a persones amb altres capacitats. Es pot aparcar a les dues bandes i això encara dificulta la mobilitat
Carrer de Lloret i Valls-Llosera	Manca neteja F.18
Carrer Varsòvia amb Vinyals	Saturació habitual de contenidors (sovint amb voluminosos) F.19
Plaça del Guinardó	El verd replantat està sec F.22 Escales de fusta en mal estat (ballen) i resulta perillós F.21 Quan es rega el verd o plou, l'aigua arrossega sorra des del parterre fins al paviment F.23 Hi ha dos arbres que creixen de manera que resten espai i mobilitat. Es demana que canviïn l'espècie F.20 Grafitis a l'ascensor del pàrquing F.24 Bicis abandonades al costat de l'ascensor Falten papereres, és una plaça d'ús intensiu
Rambla Volart	Els bancs són massa baixos i a la gent gran els costa seure i aixecar-se

PROPOSTES DE LA CIUTADANIA

INCIDÈNCIES:	PROPOSTES:
Carrer de la Mare de Déu de Montserrat amb plaça Nen de la Rutlla	Reforçar la zona posant contenidors a carrers propers. Posar tapes a les papereres de la zona per evitar l'enlairament de les bosses amb brossa pel vent.
Fanals de Mare de Déu de Montserrat fins Pg Maragall	Fer com d'altres fanals del carrer Mare de Déu de Montserrat que, per les queixes veïnals, es van adherir, als fanals del carrer, uns petits fanals dirigits a les voreres que resolen el problema
Cabina de telèfon del carrer Mare de Déu de Montserrat, 117	Treure-la o reaprofitar-la, donar-li un segon ús, però mantenint-la neta i arreglada
Respecte dels arbres de la plaça del Guinardó	Canviar l'espècie, que no tingui fulles o fruits en forma d'agulles. I que creixin rectes cap amunt. També es comenta que el veïnat volia treure tots els arbres per a poder fer millor la festa popular que fan un cop al mes.
Respecte dels pals elèctrics (de fusta i antics) de les voreres	Treure tots els pals, ja que resten espai en voreres ja antigues, s'ha de revisar bé a quants carrers n'hi ha

FOTOGRAFIES

Carrer Maspons i Labrús (Foto 1)



Carrer La Bisbal (Foto 2)



Carrer Mare de Déu de Montserrat/plaça Nen de la Rutlla (Foto 3)



Carrer Telègraf (Foto 4, Foto 5)




Carrer Mare de Déu de Montserrat, 117 (Foto 6)



Pintades (semàfors, caixes de llums...) (Foto 7)



Carrer Amílcar, 186 (tot el carrer) (Foto 8, Foto 9, Foto 10)



Plaça Catalana (Foto 11, Foto 12, Foto 13)



Carrer Amílcar 209 (Foto 14)



Carrer Amílcar 199 (Foto 15)



Carrer Amílcar 156 (Foto 16, Foto 17)



Carrer Lloret i Valls-Llosera (Foto 18)



Carrer Varsòvia amb Vinyals (Foto 19)



Plaça del Guinardó (Foto 20, Foto 21, Foto 22, Foto 23, Foto 24, Foto 25)



