



Ajuntament
de Barcelona


AVANTPROJECTE DE LA MILLORA DE LA PLAÇA DE LA VIDRIERA, AL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC

Barcelona

01 de Març de 2022



Planta del estat actual



Diagnosi del estat actual



1 MAL ESTAT DE LA VEGETACIÓ ARBUSTIVA
PÈRDUA DE VISIBILITAT



2 MAL ESTAT DEL MOBILIARI URBÀ



3 FALTA DE COBRIMENT DE LA
VEGETACIÓ HERBÀCIA



4 EROSIÓ DEL TERRENY
AFLORAMENTS D'ARRELS



5 ALTA VELOCITAT DE VEHICLES
ENCREUAMENT AMB POC VISIBILITAT



6 EROSIÓ DEL PAVIMENT DE SAULÓ
Impacte de jocs infantils




7 PUNTS D'ACUMULACIÓ D'AIGUA
Insuficiència en la gestió de
l'aigua



8 ESCOCELLS REDUÏTS
DISCONTINUITATS EN EL PAVIMENT


Axonomètrica estat actual



Planta proposta



Estratègies



MURS - BANC DE
DELIMITACIÓ PARTERRES



DISTRIBUCIÓ DEL MOBILARI
EN EL PERÍMETRE



SISTEMA URBÀ DE DRENATGE
SOSTENIBLE (SUDS)



ELEMENTS LINEALS DE
DRENATGE



JOCS INFANTILS NATURALS



JOCS INFANTILS NATURALS



AMPLIACIÓ DELS ESCOCCELLS
PLANTACIÓ D'ARBUSTIVES



ENTAPISSANTS
PERMETEN LA
VISIBILITAT

Axonomètrica de la proposta

