

Mapathon EPSEB

#ForabarreresEPSEB2021



Mapathon EPSEB

Hashtag: #ForabarreresEPSEB2021

Fecha: 03/12/2021

Dar al entorno de EPSEB y ETSAB una área de circulación pensada desde el concepto del diseño universal para las personas que acuden en calidad de estudiantes como visitantes a ambos recintos. Se llevará a cabo el registro iniciado desde las paradas del metro, tram y autobuses hasta acceder al vestíbulo de ambos centros.

EPSEB

Organitzador: Escola Politècnica d'Edificació de Barcelona

Número de participants: 20

Total punts geolocalitzats per categoria

ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	37
ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	29
ACCESSOS	5
COMERÇOS I SERVEIS	
ALTRES	7
TOTAL:	78

Categories i elements a geolocalitzats

ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	TOTAL: 37
1 Encreuaments no senyalitzats Encreuaments sense passos de vianants (discapacitat intel·lectual). #public1	7
2 Manca d'encaminaments Passos de vianants o accessos sense encaminaments o paviment tàctil per a persones cegues. #public2	21
3 Informació transport públic (PIU i SIU) Transport públic sense Pantalles d'Informació al Usuari (PIU) ni/o Sistema d'Informació al Usuari (SIU). #public3	2

4	Semàfor sense senyal acústica	Semàfor sense senyal acústica activable amb comandament. #public4	4
5	Carril bici	Carril bici sense paviment diferenciat (detectable amb bastó i visualment) #public5	2
6	Endolls no accessibles	Manca d'endolls col·locats entre 40cm i 1,40 m del terra (bateria cadira de rodes). #public6	0
7	Escala sense baranes	Escala sense barana als dos costats. #public7	1
8	Rampa sense baranes	Rampa sense barana als dos costats. #public8	0

ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)			TOTAL: 29
1	Elements sortints en façana	Voreres amb obstacles en línia de façana (pissarres, papereres, testos...) que surtin més de 15cm de la façana. #obstacle1	0
2	Espai de pas estret	Voreres que no permeten pas lliure de 1,50m (1,20m en les rampes). #obstacle2	1
3	Paviments dificultosos	Paviment en mal estat i/o amb ressalts >2cm o grava. #obstacle3	12
4	Graons aïllats	Amb graons aïllats (menys de 3 graons). #obstacle4	1
5	Graons irregulars o desiguals	Amb graons irregulars o desiguals. #obstacle5	4
6	Elements baixos no detectables	Elements no detectables amb bastó. Piloncs i altres elements més baixos de 90 cm. #obstacle6	3
7	Mobiliari urbà desordenat	Mobiliari Urbà no alineat o ordenat de manera que en dificulti la comprensió (discapacitat visual). #obstacle7	5
8	Forats dels arbres	Forats dels arbres sense tapar (risc de caiguda). #obstacle8	3


ACCESSOS			TOTAL: 5
1	Sense accés a peu pla	No hi ha accés a peu pla o amb rampa (sense ressalts). #acces1	1

2	Escala sense baranes	
3	Rampa sense baranes Rampa sense barana als dos costats. #acces3	0
4	Vidre no senyalitzat Accés amb porta de vidre sense senyalitzar amb cercle de 20 cm de diàmetre o franja de 5 cm de gruix a 1,50 del terra (alçada ulls) i a 90 cm (alçada ulls nen). #acces4	0
5	Portes difícils d'obrir Portes pesades, que no s'obren fàcilment i/o amb manetes que no s'accionen fàcilment (haurien de ser automàtiques, de pressió o amb maneta de palanca). #acces5	1
6	Catifa tova i/o amb ressalts Catifa tova i/o amb ressalts (risc d'encallar cadira de rodes i risc d'ensopegar). #acces6	0


COMERÇOS I SERVEIS		TOTAL:
1	Barreres arquitectòniques Barreres arquitectòniques que dificulten l'accés #serveis1	0
2	Porta de vidre Porta de vidre #serveis2	0
3	Obstacles d'accessibilitat a l'interior. Obstacles d'accessibilitat a l'interior. #serveis3	0

ALTRES		TOTAL: 7
1	Altres Altres #altres	7


TOP 10 Elements més freqüents



Número d'elements geolocalitzats per categories



Gràfica per tipologia d'elements



Tweets Geolocalitzats

#	Usuari	Descripció	Categoria	Element	Hashtag	Foto
1	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #public1 Falta señalizar que hay un cruce.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	1 Encreuaments no senyalitzats	#public1	
2	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public1 Falta la continuación de pavimento podotáctil	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	1 Encreuaments no senyalitzats	#public1	
3	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public1 Crece no ha señalizado, demasiado textura	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	1 Encreuaments no senyalitzats	#public1	
4	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #public1 Una rampa sin señalización del giro de 180grados	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	1 Encreuaments no senyalitzats	#public1	
5	Martín Bueso	#ForabarreresEPSEB2021 #public1 Semáforos fuera de servicio	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	1 Encreuaments no senyalitzats	#public1	
6	Martín Bueso	#ForabarreresEPSEB2021 #public1 A l'encreuament entre Diagonal i Pascal i Vila no hi ha semàfor.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	1 Encreuaments no senyalitzats	#public1	
7	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public1 No indica se puede girar sentido, y el bordillo no hay muro ni señal.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	1 Encreuaments no senyalitzats	#public1	
8	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Falta indicación desde el paso de cebra a la salida del metro	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
9	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 No hay señal para indicar señal	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	





#	Usuari	Descripció	Categoria	Element	Hashtag	Foto
10	Bordillo de bici	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Falta un muro para guiar a las personas que no ve bien para no chocar con las bicis	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
11	Parking moto	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Una persona ciega si llega no sabe diferencial entre parking moto y camino.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
12	salida parking	#ForabarreresEPSEB2021 #public2	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
13	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Falta de pavimento podotàtil	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
14	María Magdalena Llaneras	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Falta pavimento podotàtil per arribar als diferents semàfors	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
15	María Magdalena Llaneras	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Falta pavimento podotàtil per arribar als diferents semàfors	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
16	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 No hay señal para indicar está obra	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
17	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 No Hi ha senyalització que ens indiqui on Hi ha l'entrada a l'estació de metro	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
18	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Peligroso !!! No hay muro.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	

#	Usuari	Descripció	Categoria	Element	Hashtag	Foto
19	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Falta de pavimento podotàctil y obsérvese las 6 piezas de granito a la izquierda que hacen de obstáculos. Sería conveniente considerar la disposición de bordillo a ambos lados de la calzada que faciliten el tránsito con el bastón para una persona no vidente.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
20	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 No hay señal que indicar tiene que girar	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
21	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 No hay señal de semáforo para indicar la persona ciega.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
22	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 no hay señal	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
23	María Magdalena Llaneras	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Falta una franja que indiqui l'inici de l'escala	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
24	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 No hay muro o un señal para indicar el lado de bordillo. Peligroso	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
25	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Falta indicar la dirección del carrer	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
26	María Magdalena Llaneras	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Falta un paviment podotàctil perpendicular a la sortida de l'EPSEB que guiï cap als diferents semàfors i cap al metro.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
27	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 No Hi ha paviment podotàctil que indiqui on acaba l'escala	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	

#	Usuari	Descripció	Categoria	Element	Hashtag	Foto
28	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public2 Falta el pavimento podotàctil y un bordillo para indicar el límite de la calzada, que permita la interacción con el bastón.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	2 Manca d'encaminaments	#public2	
29	Gerard Lizana	#ForabarreresEPSEB2021 #public3 Falta accés a la parada de bus.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	3 Informació transport públic (PIU i SIU)	#public3	
30	María Magdalena Llaneras	#ForabarreresEPSEB2021 #public3 Falta marcar acces a la parada de bus.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	3 Informació transport públic (PIU i SIU)	#public3	
31	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #public4 No hay señal acustica	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	4 Semàfor sense senyal acústica	#public4	
32	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public4 No hay señal que indica el semáforo	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	4 Semàfor sense senyal acústica	#public4	
33	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #public4	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	4 Semàfor sense senyal acústica	#public4	
34	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #public4 No suena ni funciona la app	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	4 Semàfor sense senyal acústica	#public4	
35	Bilcicleta	#ForabarreresEPSEB2021 #public5 En acera no hay un carril para patinente y bici.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	5 Carril bici	#public5	
36	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public5 No hay carril para bici	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	5 Carril bici	#public5	

#	Usuari	Descripció	Categoria	Element	Hashtag	Foto
37	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #public7 La altura de Pasamanos y de la escala no están adecuada.	ESPAI PÚBLIC (ABSÈNCIA DE...)	7 Escala sense baranes	#public7	
38	Fanny	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle2 Los basureros no permiten una circulación fluida	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	2 Espai de pas estret	#obstacle2	
39	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Falta de pavimento de podotáctil para la Guía y es posible xoca con los bolardos	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
40	Martín Bueso	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
41	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Obstáculos que dificulta el camino para las persona que van con el bastón	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
42	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Obra no ha indicado	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
43	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Estos topes son irregulares y pueden hacer caerse a la persona	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
44	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Imbornal puede atrapar el palo de apoyo	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
45	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Pavimento defectuoso y valla publicitaria en el medio del camino	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
46	Anònim	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Pavimento defectuoso	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	

#	Usuari	Descripció	Categoria	Element	Hashtag	Foto
47	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Justo al pasar el paso peatones hay una zona de moros	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
48	Gerard Lizana	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Faltaría un pavimento podotáctil	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
49	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Parada de bus desviado	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
50	Grupo 3	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle3 Irregularidades de camino, puede crear confusión	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	3 Paviments dificultosos	#obstacle3	
51	Roger grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle4 Hay baldosas aisladas e irregulares	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	4 Graons aïllats	#obstacle4	
52	Fanny	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle5 Pavimentos irregulares	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	5 Graons irregulars o desiguals	#obstacle5	
53	Roger grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle5 Hay una serie de baldosas q estan hundidas y puede dificultar su paso por ellas	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	5 Graons irregulars o desiguals	#obstacle5	
54	Roger grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle5 Hay baldosas irregulares	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	5 Graons irregulars o desiguals	#obstacle5	

#	Usuari	Descripció	Categoria	Element	Hashtag	Foto
55	Roger grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle5 La baldosa del suelo es irregular y alguna persona con movilidad reducida de podría caer	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	5 Graons irregulars o desiguals	#obstacle5	
56	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle6 No es detecta l'inici del graó	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	6 Elements baixos no detectables	#obstacle6	
57	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle6 Arbol que da en la cara al pasar	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	6 Elements baixos no detectables	#obstacle6	
58	María Magdalena Llaneras	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle6 Falta indicar que aquesta via és també un carril bici.	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	6 Elements baixos no detectables	#obstacle6	
59	Fanny	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle7 Falta de señalizacion para no videntes	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	7 Mobiliari urbà desordenat	#obstacle7	
60	María Magdalena Llaneras	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle7 Semàfor situat just al centre.	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	7 Mobiliari urbà desordenat	#obstacle7	
61	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle7 Paso de peatones irregular en direcciones variadas.	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	7 Mobiliari urbà desordenat	#obstacle7	
62	Martín Bueso	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle7	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	7 Mobiliari urbà desordenat	#obstacle7	

#	Usuari	Descripció	Categoria	Element	Hashtag	Foto
63	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle7 Hay una fuente en medio de la acera q interrumpe el paso	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	7 Mobiliari urbà desordenat	#obstacle7	
64	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle8 Obstacle d'arbre justo davant de l'encreuament de la Diagonal i mancaça d'encaminament	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	8 Forats dels arbres	#obstacle8	
65	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle8 Alcorques en medio de la calle	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	8 Forats dels arbres	#obstacle8	
66	Gerard Lizana	#ForabarreresEPSEB2021 #obstacle8 Sortint de la boca del metro ens trobem justo de cara un arbre i a més no hi ha paviment podotàtil fins el pròxim encreuament (semàfor)	ESPAI PÚBLIC (OBSTACLES)	8 Forats dels arbres	#obstacle8	
67	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #acces1 Falta indicar l'inici i final de l'escala	ACCESSOS	1 Sense accés a peu pla	#acces1	
68	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #acces2 Falta indicar l'inici de l'escala i l'obstacle de la columna	ACCESSOS	2 Escala sense baranes	#acces2	
69	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #acces2 Falta indicar l'inici d'escala	ACCESSOS	2 Escala sense baranes	#acces2	

#	Usuari	Descripció	Categoria	Element	Hashtag	Foto
70	Antoni Nicolau	#ForabarreresEPSEB2021 #acces2 Falta indicar l'escala	ACCESSOS	2 Escala sense baranes	#acces2	
71	Gerard Lizana	#ForabarreresEPSEB2021 #acces5 No està senyalitzat l'accés. Caldría un canvi de paviment.	ACCESSOS	5 Portes difícils d'obrir	#acces5	
72	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #altres Falta de señalización de cruce tanto en la primera como en la segunda vez.	ALTRES	1 Altres	#altres	
73	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #altres Falta de señalización para cruzar de un paso de cebra al otro.	ALTRES	1 Altres	#altres	
74	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #altres Complicado localizar el banco de la parada. Es suelo no se diferencia.	ALTRES	1 Altres	#altres	
75	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #altres Falta de señalización de que ahí está el paso de cebra.	ALTRES	1 Altres	#altres	
76	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #altres Pivotes y semáforo que obstaculizan. También hay una falta. Hay un carril bici que no está señalizado para gente con falta de visión.	ALTRES	1 Altres	#altres	
77	Grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #altres Falta de información de por dónde cruzar.	ALTRES	1 Altres	#altres	

#	Usuari	Descripció	Categoria	Element	Hashtag	Foto
78	Roger grupo 2	#ForabarreresEPSEB2021 #altres Hay motos en los dos lados de ka calle	ALTRES	1 Altres	#altres	